alan siempre funciona	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD **ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.** **FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO** VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES	FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12 CÓDIGO: FT-2420 REVISIÓN: 01 / PÁGINA: 1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE		
DESCRIPCIÓN	**MODELO/CÓDIGO**	
LLAVE PARA BEBEDERO	2420	
CARACTERÍSTICAS	**ACABADO**	
LLAVE PARA BEBEDERO EN LATÓN	CROMO	
	CERTIFICADO	
	NO	

GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCCE-2015)

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
2 LITROS POR MINUTO	10 LITROS POR MINUTO	A PARTIR DE 0,25 kg/cm^2	BEBEDERO	533 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	DIMENSIONES	COTA EN mm
a	ALTURA TOTAL	133.00 mm
b	LONGITUD TOTAL	96.00 mm
c	ALTURA DEL MANERAL	66.00 mm
d	LONGITUD DEL MANERAL	30.00 mm



INSTALACIÓN

1. CIERRE LA VÁLVULA DE CONTROL.
2. PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA LLAVE DE BEBEDERO O SUS COMPONENTES.
3. PONER TEFLÓN EN LAS CUERDAS DE LA CONEXIÓN PARA QUE ENSAMBLE Y SELLE CORRECTAMENTE LA LLAVE DE BEBEDERO.
4. INSTALAR LA LLAVE DE BEBEDERO EN LA CONEXIÓN Y AJUSTAR HASTA QUE QUEDE EN LA POSICIÓN CORRECTA PROCURANDO NO EXCEDERSE EN EL APRIETE YA QUE PUEDE DAÑARSE LA VÁLVULA.
5. INSTALAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA A LA LLAVE DE BEBEDERO CON LA MANGUERA ALIMENTADORA.
6. ABRIR LA VÁLVULA DE CONTROL Y VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA LLAVE INSTALADA.

MATERIAL DE FABRICACIÓN

CUERPO	LATÓN
PISTÓN O EMBOLO	LATÓN
RESORTE	FIERRO
MANERAL	LATÓN

CARACTERÍSTICAS DEL BEBEDERO PARA LA INSTALACIÓN DE LA LLAVE

NOTA IMPORTANTE

EL BEBEDERO DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS COMO MÍNIMO PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO SIN QUE SE DAÑEN SUS COMPONENTES O SU FUNCIONAMIENTO.



PARA USO DETERMINADO EN

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTÍA

ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1. PARA EL CAMBIO DE EMPAQUES, SELLOS O COMPONENTES DESENSAMBLE CORRECTAMENTE LA LLAVE DE BEBEDERO.
2. CAMBIE EL COMPONENTE O LA PARTE DAÑADA Y VUELVA A ENSAMBLAR CORRECTAMENTE LA LLAVE DE BEBEDERO.
3. PARA REDUCIR EL GASTO DE AGUA MUEVA EL OBTURADOR MÁS ADENTRO DE LA LLAVE HASTA OBTENER EL RESULTADO DESEADO.

RESISTENCIA

1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
3. RESISTENCIA AL IMPACTO.
4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

CÓDIGO DE BARRAS

7 506374 000996

ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
C. MUNICIPIO DE CALVILLO NO.129 ESQUINA CIRCUITO AGUASCALIENTES NORTE, PARQUE INDUSTRIAL VALLE DE AGUASCALIENTES (PIVA), C.P 20358 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES, MÉXICO. TELS. (449) 973-53-31, 973-54-17
R.F.C AAG-861013-3Q0
E-mail: atencioncliente@alanfunciona.com
alanfunciona.com